




NG(安定性の問題)  
 φ200×12  
 φ150×24  
 170サイズ  
 $41+41+(27\times 3)=163$




OK  
 φ200×8  
 φ150×16  
 140サイズ  
 $41+41+(27\times 2)=136$



条件付OK(バンドの締め方の指示)  
 φ200×6  
 φ150×12  
 140サイズ  
 $41+41+20+27=129$



条件付OK(バンドの締め方の指示)  
 φ200×12  
 φ150×24  
 160サイズ  
 $41+41+20+(27\times 2)=156$



NG(段差ができる為)  
 φ200×12  
 φ150×24  
 160サイズ  
 $41+41+20+(27\times 2)=156$

## 防臭キャップ箱発送パターン